Département de la Haute-Saône

COMPTE RENDU DE VISITE D'ASSISTANCE TECHNIQUE A L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SORANS LES BREUREY/Commune

Visite effectuée le : **Type de visite :**	8 mars 2018 Visite avec analyse	
Présents :	- Mr MUNEROT (maire) - Employés communaux	- Julie DALBERTO (SATE)

Caractéristiques des ouvrages :
Type : FILTRE A SABLE PLANTE DE ROSEAUX
Capacité (EH) : 600
Année de création : 2009
Type de réseau : Séparatif

Conditions de la visite :
Conditions météorologiques : Sec
Température : 15°C
Aspect et condition d'entretien : Très bon entretien.
Fréquence de visite : La station est visitée 2 à 3 fois par semaine.

- **Ouvrages sur le réseau : Non vérifiés**
- **Ouvrages sur la station d'épuration :**

Poste de relevage eaux brutes 1er étage

Bon fonctionnement du poste de relevage et du dégrilleur automatique.

Filtre vertical planté de roseaux 1er étage

Bonne répartition des effluents.

Poste de relevage 2ème étage

Bon fonctionnement.

Filtre vertical planté de roseaux 2ème étage

Bonne répartition.

Canal de comptage

Effluent de sortie clair.

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
ET DES TRANSPORTS
Service d'Assistance Technique (SATE)
ESPACE 70 - 4 A RUE DE L'INDUSTRIE
BP 10339
70006 VESOUL CÉDEX
Tél. 03 84 95 74 57
Fax 03 84 95 74 01
julie.dalberto@haute-saone.fr

.../...